

Návody

3D Full Glue

5D Full Glue

Klasické tvrzené sklo

Nano flexi sklo

Celoplošné nano flexi sklo (ceramic skla)

1. Displej vyčistěte vlhkým hadříkem.
2. Displej vyleštěte suchým hadříkem (případný prach odstraňte odstraňovačem prachu).
3. "Místo dodávaných aplikačních prostředků doporučujeme využít vlastního hadříku na brýle. Dosáhnete lepšího a snadnějšího vyleštění displeje".
4. Tip: Zvedněte a držte sklo aplikační fólií směrem dolů a fólii odstraňte (zabráníte tím zanesení adhézní vrstvy skla prachem).
5. Přiložte tvrzené sklo na displej, vycentrujte a zatlačte doprostřed displeje - sklo samo přilne.
6. V případě potřeby lze sklo následně opatrně odlepit a znovu vycentrovat a přilepit.
7. Suchým hadříkem dotlačte sklo i po bocích displeje.



3D tvrzené sklo:

1. Displej vyčistěte vlhkým hadříkem.
2. Displej vyleštěte suchým hadříkem (případný prach odstraňte odstraňovačem prachu).
3. Přiložte tvrzené sklo a přesně vycentrujte na displej a přitlačte napřed horní část, následně spodní část a nakonec boky displeje

Pozn. (vycentrování je velice důležité, sklo je profilováno a musí být přesně nalepeno, jinak může dojít k tomu, že na některých místech nedosedne a bude nadzvedávat sklo po celé délce) Tento typ skla obsahuje jednorázové fixační lepidlo, pokud tedy dojde k následnému odlepení, lepidlo ztrácí své fixační účinky.

Hydrogel Fólie:

1. Displej vyčistěte vlhkým hadříkem.
2. Displej vyleštěte suchým hadříkem (případný prach odstraňte odstraňovačem prachu).
3. Nejdříve odstraňte první část aplikační fólie a přiložte fólii na displej telefonu.
4. Následně pokračujte v odstraňování aplikačních fólií a aplikování částí fólie dle čísel.
5. K vyhlazení můžete použít plastovou kartičku (jakoukoliv), kterou zvládnete fólii uhlazovat po celé šířce telefonu (kartičku doporučujeme obalit do hadříku na brýle, abyste předešli poškrábání fólie.